## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-185522

(43)Date of publication of application: 03.07.2003

(51)Int.CI.

GO1M 3/26 B65D 90/50 5/32 B67D B67D 1/696 **G01F** 

(21)Application number: 2001-381756

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO LTD

(22)Date of filing:


14.12.2001

(72)Inventor: KOIKE ATSUSHI

YAMAGISHI KIYOSHI TAKAHATA TAKAYUKI **NAKAMURA TOSHIMI** KAWANISHI TOSHIAKI

#### (54) LEAKAGE DETECTOR FOR LIQUID IN TANK

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a leakage detector for a liquid in a tank, capable of easily and accurately detecting even a trace amount of leakage, without stopping the use of the tank. SOLUTION: The detector is inserted into a tank and detects leakage of the liquid. Vertical measurement conduits 10 and 14 into which the liquid in the tank is guided are provided with a measurement pipe 10 and a measurement tubule 14, having 1/50 or less of a cross-sectional area of the measurement pipe, communicates with the measurement pipe and is positioned below the measurement pipe. The measurement tubule 14 is attached with a flow sensor 16 used for thermally measuring a flow rate of the liquid. A leakage detecting means 22 detects leakage of the liquid in the tank based on the flow-rate value measured by the sensor. The leakage detecting means issues a leakage detection signal if the flow-rate value measured with the sensor is larger than zero and smaller than the flow-rate value which is acquired when refilling the liquid in the tank or drawing the liquid from the tank.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

02.06.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Express Mail No. EV746682446US

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

#### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-185522 (P2003-185522A)

(43)公開日 平成15年7月3日(2003.7.3)


(51) Int.Cl.'	識別記号	F I デーマコート*(参考)
G01M 3/2	6	G01M 3/26 L 2F035
		S 2G067
B65D 90/5		B 6 5 D 90/50 3 E 0 7 0
B 6 7 D 5/3	2	B 6 7 D 5/32 Z 3 E 0 8 3
5/6	0	5/60 E
	審	査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特願2001-381756(P2001-381	756) (71)出願人 000006183
		三井金属鉱業株式会社
(22)出顧日	平成13年12月14日(2001.12.14)	東京都品川区大崎1丁目11番1号
		(72)発明者 小池 淳
		埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
		株式会社総合研究所内
		(72)発明者 山岸 喜代志
		埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業
		株式会社総合研究所内
		(74)代理人 100065385
		弁理士 山下 積平
		最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 タンク内液体の漏れ検知装置

### (57)【要約】

【課題】 タンクの使用を停止することなく、微量の漏れをも簡易且つ正確に検知することが可能なタンク内液体の漏れ検知装置を提供する。

【解決手段】 タンク内に挿入されタンク内の液体の漏れを検知する装置であって、タンク内の液体が導入される上下方向の測定管路10,14は測定管10と測定管に連通し且つ測定管より下方に位置し且つ測定管の断面積の1/50以下の測定細管14とを有している。測定細管14には液体の流量を測定するために使用される熱式流量センサ16が付設されている。センサを用いて測定される流量値に基づきタンク内の液体の漏れを検知する漏れ検知手段22を備えている。漏れ検知手段は、センサを用いて測定される流量値が0よりは大きく且つタンクへの液体補充またはタンクからの液体汲み出しの際に得られる流量値よりは小さい範囲内にある時に漏れ検知信号を発する。



10

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 タンク内に挿入され該タンク内の液体の漏れを検知する装置であって、前記タンク内の液体が導入される測定管路が備えられており、該測定管路は測定管と該測定管に連通し且つ該測定管より下方に位置し且つ該測定管より断面積の小さな測定細管とを有しており、該測定細管に該測定細管内の液体の流量を測定するために使用されるセンサが付設されており、該センサを用いて測定される流量値に基づき前記タンク内の液体の漏れを検知する漏れ検知手段を備えていることを特徴とする、タンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項2】 前記測定細管の断面積は前記測定管の断面積の1/50以下であることを特徴とする、請求項1 に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項3】 前記測定細管の断面積は前記測定管の断面積の1/100以下であることを特徴とする、請求項1に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項4】 前記測定細管の断面積は前記測定管の断面積の1/300以下であることを特徴とする、請求項1に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項5】 前記測定管及び前記測定細管は実質的に 上下方向を向いていることを特徴とする、請求項1~4 のいずれかに記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項6】 前記センサは熱式流量センサであることを特徴とする、請求項1~5のいずれかに記載のタンク 内液体の漏れ検知装置。

【請求項7】 前記熱式流量センサは流量検知部と温度 検知部とを備えており、前記漏れ検知手段は前記流量検 知部と前記温度検知部とを含んで構成される電気回路に より温度補償済の流量値を得ることを特徴とする、請求 項6に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項8】 前記流量検知部及び前記温度検知部は何れも前記測定細管の外面と接触する熱伝達部材を備えていることを特徴とする、請求項7に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項9】 前記漏れ検知手段は、前記センサを用いて測定される流量値が0よりは大きく且つ前記タンクへの液体補充または前記タンクからの液体汲み出しの際に得られる流量値よりは小さい範囲内にある時に漏れ検知信号を発することを特徴とする、請求項1~8のいずれ 40かに記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項10】 前記測定管路はさや管と該さや管の下部に取り付けられたセンサホルダ部材とを通って形成されており、該センサホルダ部材にセンサが保持されており、前記セシサホルダ部材を通って前記測定細管が配置されていることを特徴とする、請求項1~9のいずれかに記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

【請求項11】 前記さや管の上部にはキャップ部材が 取り付けられており、該キャップ部材には前記測定管と 外部とを連通させる連通路と前記タンクの開口に固定す るための手段とが備えられていることを特徴とする、請求項10に記載のタンク内液体の漏れ検知装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、タンク内液体の漏れ検知装置に関するものであり、特にタンクからの液体漏れを液体の流動に基づき検知する装置に関する。

【0002】本発明の液体の漏れ検知装置は、例えば、 地下に埋設された石油タンク等の燃料油タンクや各種の 液状化学品等のタンクからの微量な液体漏れを検知する のに好適に利用される。

#### [0003]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、ガソリンスタンド等における燃料油タンクは地下埋設のものが殆どである。この地下タンクは、経時劣化によりやがて微小な亀裂が発生し、そこから油漏れが発生するおそれが多分にある。この様な事態に立ち至った場合には、周囲環境汚染を招来し、その回復には膨大な費用がかかる。このため、この様な地下燃料油タンクでは、定20 期的に油漏れ(またはその原因となるタンク亀裂)の有無の検知を行なうことが義務付けられている。

【0004】この様な油漏れ検知のために従来使用されている方法としては、タンクを密閉した状態で該タンク内に空気等の気体を加圧注入し、所定時間経過後の圧力減少の有無を検知するものがある。また、これとは逆に、タンク内を密閉した状態で該タンク内を減圧し、所定時間経過後の圧力増加の有無を検知するものがある。しかしながら、これらの方法では、漏れ検知作業に先立って、タンクの全ての開口をパテ等でシールする作業が必要となり、また場合によってはタンクの使用を停止してタンク内の油を全て抜き取る作業が必要となり、作業が非常に面倒なものとなる。加えて、上記シールが完全になされていない場合には、これらの方法で検知された漏れは必ずしもタンク亀裂等に基づく実際の油漏れを反映したものとはならず、検知作業の労力の割には検知精度が高いとはいえないものである。

【0005】一方、液漏れ検知の方法としては、その他に、例えば特開昭62-223640号公報や特開平10-120099号公報等に記載されている様に、液面レベルの変動を検知するものがある。この方法は、漏れによるタンク内液体の体積変化に基づく液面レベルの変動を測定するので、漏れを正しく反映した検知ができる。しかしながら、この方法では、漏れ量が小さい場合には、液面レベルの変動は極めて小さいので、その検知は極めて困難である。

【0006】タンク内液体の漏れに迅速に対処するためには、タンクの亀裂などが小さく漏れが少ない早期に検知できることが肝要であり、従って少ない量の漏れ検知が要望されるところ、上記液面レベルの変動を検知する50 方法はこの様な要望に十分応えることができるとはいえ

10

30

3.

ない。

【0007】そこで、本発明は、微量の漏れをも簡易且 つ正確に検知することが可能なタンク内液体の漏れ検知 装置を提供することを目的とするものである。

【0008】また、本発明は、タンクの使用を停止する ことなく漏れ検知が可能なタンク内液体の漏れ検知装置 を提供することを目的とするものである。

【0009】更に、本発明は、現存するタンクに対し特別な加工を施すことなく装着することが可能なタンク内液体の漏れ検知装置を提供することを目的とするものである。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、以上の如き目的を達成するものとして、タンク内に挿入され該タンク内の液体の漏れを検知する装置であって、前記タンク内の液体が導入される測定管路が備えられており、該測定管路は測定管と該測定管に連通し且つ該測定管より下方に位置し且つ該測定管より断面積の小さな測定細管とを有しており、該測定細管に該測定細管内の液体の流量を測定するために使用されるセンサが付設されており、該センサを用いて測定される流量値に基づき前記タンク内の液体の漏れを検知する漏れ検知手段を備えていることを特徴とする、タンク内液体の漏れ検知装置、が提供される。

【0011】本発明の一態様においては、前記測定細管の断面積は前記測定管の断面積の1/50以下、好ましくは1/100以下、更に好ましくは1/300以下である。本発明の一態様においては、前記測定管及び前記測定細管は実質的に上下方向を向いている。

【0012】本発明の一態様においては、前記センサは 熱式流量センサである。本発明の一態様においては、前 記熱式流量センサは流量検知部と温度検知部とを備えて おり、前記漏れ検知手段は前記流量検知部と前記温度検 知部とを含んで構成される電気回路により温度補償済の 流量値を得る。本発明の一態様においては、前記流量検 知部及び前記温度検知部は何れも前記測定細管の外面と 接触する熱伝達部材を備えている。

【0013】本発明の一態様においては、前記漏れ検知 手段は、前記センサを用いて測定される流量値が0より は大きく且つ前記タンクへの液体補充または前記タンク からの液体汲み出しの際に得られる流量値よりは小さい 範囲内にある時に漏れ検知信号を発する。

【0014】本発明の一態様においては、前記測定管路はさや管と該さや管の下部に取り付けられたセンサホルダ部材とを通って形成されており、該センサホルダ部材にセンサが保持されており、前記センサホルダ部材を通って前記測定細管が配置されている。本発明の一態様においては、前記さや管の上部にはキャップ部材が取り付けられており、該キャップ部材には前記測定管と外部とを連通させる連通路と前記タンクの開口に固定するため

の手段とが備えられている。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図面を参照しながら説明する。

【0016】図1は本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置の一実施形態を示す部分省略断面図であり、図2はその部分斜視図である。

【0017】検知装置は、円筒形状で上下方向を向いて 配置されたさや管2と、該さや管の上部に適合されたキャップ部材4と、さや管2の下部に適合されたセンサホルダ部材6とを備えている。さや管2内には、キャップ部材4の下部とセンサホルダ部材6の上部との間で延在している測定管10が存在している。キャップ部材4には連通路12が形成されており、該連通路12は測定管10の内部とキャップ部材4の外部とを連通させている。

【0018】センサホルダ部材6には上下方向に延在する測定細管14が配置されている。該測定細管14の上端は測定管10内に開口しており、測定細管14の下端はセンサホルダ部材6の下部に形成された凹部6a内に開口している。測定細管14は測定管10とともに測定管路を形成しており、検知装置が上方からタンク内に挿入されると、該タンク内の液体が測定細管14の下端開口から測定管路へと導入され、測定管10内に液面が形成される。測定細管14の断面積は、測定管10の断面積より小さく、例えば測定管10の断面積の1/50以下、好ましくは1/100以下、更に好ましくは1/30以下、好ましくは1/100以下、更に好ましくは1/30以下である。このように、測定管10の断面積に比べて測定細管14の断面積を十分に小さくすることで、液面の高さ変動に伴う測定細管14内での液体の流速を極めて大きなものとすることができる。

【0019】センサホルダ部材6には、センサ収容凹部6b内に漏れ検知のためのセンサ16が配置されている。センサ16は配線20を介して漏れ検知回路22と接続されている。図示されている様に、配線20はさや管2内であって測定管10外の空間及びキャップ部材4に形成された上下方向の貫通孔を通って延びている。センサホルダ部材6の下端部には、凹部6aを覆う様にフィルタメッシュ24が付設されている。

∅ 【0020】図3は、センサ16を示す図であり、

(a) が正面図を示し(b) が側面図を示す。センサ16は、傍熱型の熱式流量センサであり、流量検知部16 Fと温度検知部16 Tとを有する。これらは、共通の樹脂製ハウジング16 Hにより一体化されている。流量検知部16 F及び温度検知部16 Tは、それぞれ液体との熱交換のための熱伝達部材16 Fa, 16 Ta及び電極端子16 Fb, 16 Tbを有する。図4は、測定細管14とセンサ16とを示す図であり、(a) が正面図を示し(b) が側面図を示す。流量検知部及び温度検知部の数伝達部材16 Fa, 16 Taは、何れも測定細管14

の外面と接触しており、これにより流量検知部16F及 び温度検知部16 Tと測定細管14内の液体との熱交換 が可能とされている。図1に示されている様に、センサ 16の熱伝達部材16Fa, 16Taは、センサホルダ 部材6に形成された検知空洞6cにおいて、測定細管1 4と接触している。

【0021】図5は、上記センサ16を用いた流量測定 のための回路を含む漏れ検知手段を構成する漏れ検知回 路22を示す模式図である。この流量測定のための回路 は、例えば特開平11-118566号公報に記載され ているような傍熱型の熱式流量計の回路と同様であり、 測定細管14内を流通する液体の瞬時流量に応じた電気 信号を出力する。また、適宜積算して積算流量に応じた 電気信号を出力させることもできる。

【0022】流量検知部16Fにおいて、熱伝達部材1 6Faに対して熱交換可能な様に薄膜発熱抵抗体48及 び薄膜感温抵抗体41が設けられている。また、温度検 知部16Tにおいて、熱伝達部材16Taに対して熱交 換可能な様に薄膜感温抵抗体41'が設けられている。

【0023】ブリッジ回路(検知回路)40に直流電圧 20 V1が供給される。ブリッジ回路40は、流量検知部1 6 Fの薄膜感温抵抗体 4 1 と温度検知部 1 6 Tの薄膜感 温抵抗体41'と抵抗体43,44とを含んでなる。ブ リッジ回路40のa, b点の電位Va, Vbが差動増幅 ・積分回路46に入力される。

【0024】一方、直流電圧V2は、上記流量検知部1 6 Fの薄膜発熱抵抗体 4 8 へ供給される電流を制御する ためのトランジスタ50を介して、薄膜発熱抵抗体48 へと供給される。即ち、流量検知部16Fにおいて、薄 膜発熱抵抗体48の発熱に基づき、熱伝達部材16Fa を介して測定細管14内の液体による吸熱の影響を受け て、薄膜感温抵抗体41による感温が実行される。そし て、該感温の結果として、ブリッジ回路40のa,b点 の電位Va, Vbの差が得られる。

【0025】 (Va-Vb) の値は、液体の流量に応じ て感温抵抗体41の温度が変化することで、変化する。 予めプリッジ回路40の抵抗体43,44の抵抗値を適 宜設定することで、基準となる所望の液体流量の場合に おいて(Va-Vb)の値を零とすることができる。こ の基準流量では、差動増幅・積分回路46の出力が一定 40 (基準流量に対応する値)となり、トランジスタ50の 抵抗値も一定となる。その場合には、薄膜発熱抵抗体4 8に印加される分圧も一定となり、この時の P 点の電圧 が上記基準流量を示すものとなる。

【0026】液体流量が増減すると、差動増幅・積分回 路46の出力は(Va-Vb)の値に応じて極性(感温 抵抗体41の抵抗-温度特性の正負により異なる)及び 大きさが変化し、これに応じて差動増幅・積分回路46 の出力が変化する。

41の温度が低下するので、薄膜発熱抵抗体48の発熱 量を増加させる(即ち電力を増加させる)よう、差動増 幅・積分回路46からはトランジスタ50のペースに対 して、トランジスタ50の抵抗値を減少させるような制 御入力がなされる。

【0028】他方、液体流量が減少した場合には、感温 抵抗体41の温度が上昇するので、薄膜発熱抵抗体48 の発熱量を減少させる(即ち電力を減少させる)よう、 差動増幅・積分回路46からはトランジスタ50のベー スに対して、トランジスタ50の抵抗値を増加させるよ うな制御入力がなされる。

【0029】以上のようにして、液体流量の変化に関わ らず、常に感温抵抗体41により検知される温度が目標 値となるように、薄膜発熱抵抗体48の発熱がフィード バック制御される。そして、その際に薄膜発熱抵抗体4 8に印加される電圧 (P点の電圧) は液体流量に対応し ているので、それを流量出力として取り出す。この流量 出力は、所望によりA/Dコンパータ52によりA/D 変換して、デジタル信号とすることができる。この流量 値に対応するデジタル信号はCPU54に入力され、該 CPU54は後述の様にして漏れ検知を行ない、漏れ検 知信号を出力する。

【0030】尚、温度検知部16Tは、液体温度に関す る補償を行なった流量値を得るために用いられている。 【0031】図6は本実施形態の漏れ検知装置をタンク に装着した状態を示す模式的断面図であり、図7は漏れ 検知装置のタンクへの固定部分の拡大断面図である。

【0032】図6において、タンク30内には液体とし ての石油OILが収容されている。タンク30には、石 油OILを外部から補給する際の注油管32及び消費者 に対する販売の際に石油OILを汲み出すための給油管 34が接続されている。更に、タンク30には、検尺挿 入のための開口としての計量口36が付されている。該 計量口36は、例えば直径30mm程度の円形開口であ り、通常は蓋により閉じられている。この蓋を取り外 し、キャップ部4の外周縁部をパッキン60を介して計 量口上端部上に配置し、袋ナット62を計量口32に適 合することで、漏れ検知装置38をタンク30に固定す る。図6に示されている様に、タンク30内の石油OI Lの液面は、センサ16より上方且つキャップ部4より 下方に位置しており、これにより検知装置38内では液 面は図7に示される測定管10内に位置する。

【0033】次に、本実施形態の漏れ検知装置における 漏れ検知動作について説明する。

【0034】図8は、タンク内での液面変動のパターン を示す模式図である。図8 (a)は、注油管32からタ ンク30内への石油OILの補充がなされる時を示す。 この時には、タンク30内の液面レベルが矢印Xaのよ うに急激に上昇する。このため、検知装置38の測定管 【0027】液体流量が増加した場合には、感温抵抗体 50 内での液面レベルも急激に上昇し、これに伴いセンサ1

30

10

20

6を用いた流量測定回路では矢印Yaのような上向きの 流れに基づく大きな流量値が検知される。尚、タンク3 0からの油漏れが発生している場合には、この流量値よ り少し小さな流量値が検知される。図8(b)は、給油 管34から石油OILの汲み出しがなされる時を示す。 この時には、タンク30内の液面の高さ (レベル) が矢 印Xbのように急激に低下する。このため、検知装置3 8の測定管内での液面レベルも急激に低下し、これに伴 いセンサ16を用いた流量測定回路では矢印Ybのよう な下向きの流れに基づく大きな流量が検知される。尚、 タンク30からの油漏れが発生している場合には、この 流量値より少し大きな流量値が検知される。図8 (c) は、注油管32からタンク30内への石油OILの補充 及び給油管34からの石油OILの汲み出しのいずれも がなされておらず且つタンク30から油漏れが発生した 時を示す。この時には、タンク30内の液面レベルが少 しづつ低下する。このため、検知装置38の測定管内で の液面レベルが矢印X c のように少しづつ低下し、これ に伴いセンサ16を用いた流量測定回路では矢印Ycの ような下向きの流れに基づく小さな流量が検知される。 【0035】図9は、以上の様な液面変動の各パターン での流量値の比較を示す。図9(c)の「停止時」は、 注油管32からタンク30内への石油01Lの補充及び 給油管34からの石油01Lの汲み出しのいずれもがな されていない時を指す。図9における(a), (b)及 び(c)は、それぞれ図8における(a), (b)及び (c)に相当する。補充中(a)及び汲み出し中(b) の流量値は予め知ることができ、これらは停止時 (c) の漏れがある場合の流量より絶対値が十分に大きいの で、この様な流量を避けて、図示されている様に、流量 30 値が0よりは大きい下限値R1と(a)及び(b)の何 れの時の流量値よりも小さい上限値R2との間の範囲内

【0036】即ち、図5に示されているCPU54で は、A/Dコンバータ52から入力される流量値の大小 に応じて、次の様な処理を行なう:

・にある場合に、漏れありと判断することにする。

(イ) 流量値がR1未満の場合には、漏れ無しと判定 し、(ロ)流量値がR2を越える場合には、補充または 汲み出しと判定し、(ハ)流量値がR1以上且つR2以 下の場合には、漏れ有りと判定し、漏れ検知信号を発す 40 る。流量値がR1未満の場合に漏れ無しと判定するの は、流量測定における測定誤差を考慮したためであり、 測定誤差を低減することができればR1を小さくするこ とができる。

【0037】図10は本発明によるタンク内液体の漏れ 検知装置の他の実施形態を示す部分断面図である。この 実施形態では、漏れ検知回路22がキャップ部材4と一 体化された部材に収納されている。これにより、装置が コンパクトになる。漏れ検知回路22の構成及び機能は 上記の実施形態のものと同様である。

【0038】また、図11は本発明によるタンク内液体 の漏れ検知装置の更に他の実施形態を示す部分断面図で ある。この実施形態では、センサホルダ部材6に、測定 細管14とは別に、測定管10と凹部6aとを連通させ る上下方向のバイパス66が設けられている。このパイ パス66には逆止弁68が付されており、該逆止弁68 によりバイパス66内での石油OILの下方への流通が 阻止される。タンクへの漏れ検知装置の挿入の際には、 測定細管14のみを介したのでは測定管10内への石油 OILの導入が迅速になされず、従って漏れ検知動作の 開始までに時間がかかるが、バイパス66を付すること で、タンクへの漏れ検知装置の挿入の後に、直ちに漏れ 検知動作の開始が可能となる。パイパス66の断面積 は、この様な機能を発揮できるように、測定細管14の 断面積より十分に大きなものとする。

[0039]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の漏れ検知 装置によれば、測定管に連通し且つ該測定管より下方に 位置し且つ該測定管より断面積の小さな測定細管に、液 体流量測定用のセンサを付設し、該センサを用いて測定 される流量値に基づきタンク内の液体の漏れを検知する ので、タンクの使用を停止することなく微量の漏れをも 簡易且つ正確に検知することが可能であり、更に現存す るタンクに対し特別な加工を施すことなく装着すること が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置を示 す部分省略断面図である。

【図2】本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置を示 す部分斜視図である。

【図3】センサを示す図である。

【図4】 測定細管とセンサとを示す図である。

【図5】漏れ検知回路を示す模式図である。

【図6】本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置をタ ンクに装着した状態を示す模式的断面図である。

【図7】 本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置のタ ンクへの固定部分の拡大断面図である。

【図8】タンク内での液面変動のパターンを示す模式図 である。

【図9】タンク内での液面変動の各パターンでの流量値 の比較を示す図である。

【図10】本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置を 示す部分断面図である。

【図11】本発明によるタンク内液体の漏れ検知装置を 示す部分断面図である。

【符号の説明】

さや管

キャップ部材

センサホルダ部材 6

50 6 a 凹部 )

6 b	センサ収容凹部
6 с	検知空洞
10	測定管
1 2	連通路
1 4	測定細管
1 6	センサ

16F 流量検知部 16T 温度検知部

16Fa, 16Ta熱伝達部材16Fb, 16Tb電極端子16Hハウジング

20 配線22 漏れ検知回路24 フィルタメッシュ

30タンク32注油管

3 4 給油管

3 6 計量口

38 漏れ検知装置

40 ブリッジ回路(検知回路)

41,41' 薄膜感温抵抗体

43,44 抵抗体

46 差動増幅・積分回路

48 薄膜発熱抵抗体

50 トランジスタ

10 52 A/Dコンパータ

5 4 C P U

60 パッキン


62 袋ナット

66 パイパス


6 8 逆止弁

OIL 石油


【図1】




【図2】





【図6】




【図3】









フロントページの続き

(51) int.CI.<sup>7</sup>

識別記号

G01F 1/696

(72)発明者 高畑 孝行

埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業

株式会社総合研究所内

(72) 発明者 中村 利美

埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業

株式会社総合研究所内

FΙ

テ\_マニド(糸耂゙

G 0 1 F 1/68

201Z

(72)発明者 川西 利明

埼玉県上尾市原市1333-2 三井金属鉱業

株式会社総合研究所内

Fターム(参考) 2F035 EA04 EA08 EA09

2G067 AA02 BB11 BB21 CC03 DD04

**DD08** 

3E070 AA13 AB03 CA13 CB20 QA04

VA13

3E083 AA02 AD27 AJ10

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
faded text or drawing
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
Потнер.

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.